





ehshousing@smcgov.org

(650) 372-6200

smchealth.org/housing

掃描此處!

如需了解通過住房檢查的最佳做法,請瀏覽 smchealth.org/housing

安全且明智的住房實踐



預防住房違規

常規檢查於2024年1月開始。 請積極採取行動。

自2024年1月起,聖馬刁縣環境健康服務部的住房檢查計畫(Housing Inspection Program)將會檢查您所在社區中的所有建築是否違反健康和安全規定。檢查是否存在最常見的違規情況並提前糾正任何潛在問題,以確保您的物業處於安全、健康的狀態,並且準備好接受檢查。本文件已列出供您參考的最佳做法!

避免出現最常見的違規情況。 確保安全,選擇最佳做法。

在下次檢查前糾正這些常見的違規情況!

每種違規類別下都列有一些常見的違規情況, 但並未完整列出。

清除害蟲不當

結構性損壞、過度蔓延的樹枝、垃圾和雜物都會讓您的物業更易招來害蟲。

違規 • 會加劇害蟲侵擾的情況包括門窗、通風孔和紗網上有洞和破損、垃圾堆積,以及樹木/灌木的枝幹距離屋頂不到3英尺

最佳做法包括:

□ 保持建築構件完好無損:

- 維修/更換破損的窗戶。
- 封住穿過墻壁或地基的管道、電纜和電線的所有縫隙¹。
- 確保使用防風雨條適當地密封大門入口和門框之間的縫隙,或安裝大小合適的門。門底和門檻之間的空隙不能超過1/4英寸。2.3
- 維修破損的墻壁、門、窗戶、通風孔和紗網,以及窗戶周圍有瑕疵或已經老化的密封膠。⁴

□ 避免出現空隙!確保所有通風裝置完好無損並得到適當維修:

- □ 確保通風口組件.例如紗網或自動關閉式擋板等得到保養。
- 在外部縫隙和缺口安裝1/4英寸的防腐蝕、防蟲害的金屬絲網
- □ 安裝緊密貼合的通風網⁵和爬行空間蓋,其上的洞口大小不超過½英寸。
 - □ 請謹記大鼠能進入寬度小於25美分硬幣的空間,小鼠能進入寬度小於10 美分硬幣的空間。

□ 及時維護景觀、植物和樹木:

- □ 在樹枝和屋頂之間保留6英尺的間隔。6請謹記,嚙齒動物可以在空中飛躍!
- □ 避免讓植物接觸或靠在建築物上。
- □ 灌木應該與外墻保持1英尺的距離。
- □ 提防藏在常春藤和茂密植被裡的嚙齒動物。



















不完善的防風雨裝置

確保在建築物上安裝適當的防風雨裝置。

違規 • 包括變質的外墻塗漆以及防水不合格的外 墻、屋頂、地基、窗戶和門;防風雨條安裝不當;建築 管道、電線和通風孔密封不當

最佳做法包括:

- 屋頂可以防止住宅受到雨水和濕氣的影響。¹
- □ 雨水槽和排水管無堵塞並能正常運作,防止建築物進水。¹
- 維修/更換破損的門窗。²
- 維修/更換破損的防風雨條。³
- 確保外墻塗漆狀況良好。4
- 更換已經干腐或遭到蟲害的木材。





一般外部環境保養

違規・包括未能清理物業周圍的雜物、無法操作的車輛、電器、嚙 齒動物藏匿點、積水及和可能引發火災、健康和安全隱患的狀況

最佳做法包括:

- □ 妥善處理垃圾、可循環再用物品或其他廢棄物¹:
 - □ 確保垃圾箱安全關閉,防止嚙齒動物進入。如果垃圾經常溢出,請增加 收取垃圾的次數。
 - □ 分發有關循環再用的資訊,以免居民將可循環再用物品丟入普通垃圾 中, 造成垃圾溢出。
 - □ 清理用於存放物品的非營運車輛、廢棄車輛以及廢棄或處置不當的傢 俱和電器°2
- □ 請勿將車輛用作儲存單位。
- □ 請勿將電器存放在室外。多餘的電器必須放在適當的室內存儲空間。 或將其丟棄。
- □ 請勿讓水積聚在室外的開口容器中。


安全措施



違規・包括缺乏妥善維護的消防設備(煙霧探測器和滅火器)和一氧化碳探測 器,以及單位大門和所有其他出口通道被堵塞

111


最佳做法包括:



- □ 在各單位75英尺內放置一個滅火器,租戶亦不需要進入上鎖 的房間、門控區域或樓梯以獲得滅火器。1
- □ 認證時間未超過12個月。
- □ 妥善補充滅火器。
- □ 確保建築物出入口暢通無阻並沒有被堵塞。
- 所有單位均安裝合適的煙霧/一氧化碳探測器並每年進行一 次功能測試。²



- □ 適當加固並安裝在高處。³
- 妥善安裝降溫減壓 (Temperature and Pressure Relief, TPR) 安全閥。
- □ 排水管連接至TPR安全閥,並且末端與地面至少相隔6英寸。
- □ 有效的電梯許可證。4





結構性安全措施

違規・扶手和護欄未固定/破損;走廊損壞、陽台/走廊支撐損壞以及樓 梯破損

最佳做法包括:

- 維修任何未固定的護欄/扶手。
- □ 根據需要提供足夠的護欄/扶手。¹所有四級或以上的樓梯必須安裝扶 手。
- □ 確保所有高架走廊、陽台和樓梯均結構穩固。查看您當地的建築法規,了 解現行要求,或聯繫當地建築官員提出疑問。
- □ 《美國殘障人士法案》(American Disabilities Act, ADA) 標準資源: ada.gov/law-and-regs/
- 根據美國消費品安全委員會 (Consumer Product Safety Commission) 為美聯社 (Associated Press) 作出的分析,在過去十年內,預計有4600起 急診事件與甲板塌陷有關,並且還有1900起事件與走廊破損有關。https:// www.deseret.com/2015/6/19/20483041/balcony-collapses-hurtthousands-since-2003-but-deaths-rare
- 填補瀝青路面上的任何坑窪。²
- 維修可能造成絆倒危險的破損混凝土步道/台階。





